



01/07/2020 - 10.14
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
Ufficio Tecnico
Protocollo N° 00002657/00 rif. CBA|2602524
Data Movimento: 01/07/2020 - 10.14



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE POST ORDINARIA
INFISSI, MOBILI E ARREDI / RSA MAINARDI, SOMENZI, AZZOLINI E
CURE INTERMEDIE ALLA DITTA SOREGAROLI ARREDAMENTI
DI SOREGAROLI AUGUSTO - CINGIA DE' BOTTI (CR)

Cremona,
01 LUG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 240, protocollo nr. 4055 del 20/11/2019, è stato affidato alla ditta Soregaroli Arredamenti di Soregaroli Augusto, con sede a Cingia de' Botti (CR), incarico per la manutenzione ordinaria programmata di infissi, mobili, arredi e letti di degenza per l'anno 2020, per le RSA Mainardi, Somenzi e Azzolini e per le Cure Intermedie;
- in fase di manutenzione ordinaria programmata, la ditta Soregaroli Arredamenti ha riscontrato ed evidenziato con relazione del 17/06/2020, accolta agli atti al prot. nr. 2479 del 17/06/2020, la non conformità delle tapparelle delle stanze di degenza dei nuclei C e G della RSA Mainardi.

Preso atto del preventivo di spesa acquisito agli atti al prot. nr. 2585 del 22/06/2020, presentato su nostra richiesta dalla ditta Soregaroli Arredamenti, per la fornitura e l'installazione di ricambi in pvc per 5 tapparelle cm 86 x 210, 5 tapparelle cm 91 x 275 e 1 tapparella cm 190 x 200, compresi il recupero delle stecche ancora utilizzabili ad uso ricambi, smaltimento delle stecche rotte, fissaggio guide di scorrimento esterne con rivetti e sostituzione di pali e rulli, al costo complessivo di € 1.615,00 IVA esclusa.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta Soregaroli arredamenti di Soregaroli Augusto incarico per la fornitura e l'installazione di nr. 11 ricambi per tapparelle per le stanze di degenza del nucleo G della RSA Mainardi, compresi recupero delle stecche ancora utilizzabili ad uso ricambi, smaltimento delle stecche rotte, fissaggio guide di scorrimento esterne con rivetti e sostituzione di pali e rulli, al costo complessivo di € 1.615,00 IVA esclusa.

II DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi

