

IMPRESA ESECUTRICE

REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Utente:		data
Reparto:	PIANO INTERRATO	

*Prova diffusione sonora di emergenza*

Numero diffusori di suono	Descrizione	ESITO	
		OK	NO
N° 6	Diffusori di suono singoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N° 4	Diffusori di suono doppi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data:  
Nominativo e firma del tecnico:

**REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE**

*Verifica autonomia Lampade con accumulatore autonomo*

*CEI 64-8 SEZ.7 ART.7.10.61 - CEI EN 50 172 al punto 7 (Manutenzione e prove) D. Lgs. 81/2008, all'articolo 15,*

Utente: RSA Cremona Palazzina Azzolini

Reparto: PIANO INTERRATO

PIANO	DESCRIZIONE	ESITO	NOTE
PI	EM TORRE D CORRIDOIO	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D DEPOSITO	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D CORRIDOIO	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D MAT SAN	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D CORRIDOIO	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D ASCENSORE	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D MAG OSP	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE D CORRIDOIO	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 1	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 2	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 3	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 4	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 5	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 6	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 8	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P MAG 7	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO P CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C ZON FLT	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C SCALA	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C DEPOSITO	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C SCALA EX	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C MAT SANIT	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C MAG OSP	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM TORRE C SCALA	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO Q CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO Q CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PI	EM NUCLEO Q CORRIDOI	OK <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

IMPRESA ESECUTRICE

REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Utente:

data:

Reparto:

PIANO TERRA

*Prova batterie UPS*

Luogo UPS	Descrizione	ESITO	
		OK	NO
Torre A	Prove di funzionamento senza tensione per 1h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torre B	Prove di funzionamento senza tensione per 1h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torre C	Prove di funzionamento senza tensione per 1h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torre D	Prove di funzionamento senza tensione per 1h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nucleo palestra	Prove di funzionamento senza tensione per 1h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data:

Nominativo e firma del tecnico:

Service loop analogico  
Centrale 8008 - Centrale  
PIANO 2 (122)

Zo/Riv	Numero seriale	Tipo	SW	Prod.-Data	Ore di funzionamento	PAL	AL	Param.No.	Sensore	Nota per rivelatori automatici
1003/1	139134299018	O	6.3	4.4.2008	60350	0	0	-		Dispositivo o.k.
1003/2	139134299629	O	6.3	4.4.2008	60342	0	0	-		Dispositivo o.k.
1003/3	139134299612	O	6.3	4.4.2008	60340	0	0	-		Dispositivo o.k.
1009/1	4584369003	Pulsante	6.3	24.4.2008	60321	0	0	-		-
1003/4	139134292071	O	6.3	4.4.2008	60339	0	0	-		Dispositivo o.k.
1001/1	139134283758	O	6.3	4.4.2008	60339	0	1	-		Dispositivo o.k.
1002/1	139134282638	O	6.3	4.4.2008	60339	0	0	-		Dispositivo o.k.
1001/2	139134284113	O	6.3	4.4.2008	60339	0	1	-		Dispositivo o.k.
1002/2	139134281648	O	6.3	4.4.2008	60339	0	0	-		Dispositivo o.k.
1001/3	139134295256	O	6.3	4.4.2008	60336	0	1	-		Dispositivo o.k.
1002/3	139134299421	O	6.3	4.4.2008	60336	0	0	-		Dispositivo o.k.
1001/4	139134299599	O	6.3	4.4.2008	60335	0	3	-		Dispositivo o.k.
1002/4	139134291920	O	6.3	4.4.2008	60335	0	0	-		Dispositivo o.k.
1015/1	139132604470	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1015/2	139132602711	O	6.3	25.1.2008	60335	0	0	-	50	Rivelatore o.k. Rivedifica nel prossimo servizio manutenz.
1000/1	245100341343	Pulsante	6.3	26.3.2008	60334	0	0	-		-
1009/2	4584270149	Pulsante	6.3	23.2.2008	60317	0	0	-		-
1011/1	139134283772	O	6.3	4.4.2008	60335	0	1	-		Dispositivo o.k.
1012/1	139134285264	O	6.3	4.4.2008	60335	0	0	-		Dispositivo o.k.
1011/2	139134284311	O	6.3	4.4.2008	60335	2	3	-		Dispositivo o.k.
1011/3	139134284823	O	6.3	4.4.2008	60334	4	2	-		Dispositivo o.k.
1009/3	4584307333	Pulsante	6.3	27.12.2007	60236	0	0	-		-
1011/4	139134291647	O	6.3	4.4.2008	60334	0	1	-		Dispositivo o.k.
1011/5	139134291760	O	6.3	4.4.2008	60334	0	1	-		Dispositivo o.k.
1011/6	139134296628	O	6.3	4.4.2008	60334	0	2	-		Dispositivo o.k.
1015/3	3996409116	O	5.2	11.7.2008	60337	0	1	-		Dispositivo o.k.
1015/4	3996409079	O	5.2	11.7.2008	60335	0	0	-		Dispositivo o.k.
1009/4	4584307883	Pulsante	6.3	27.12.2007	59934	0	12	-		-
1011/7	139134291944	O	6.3	4.4.2008	60334	5	5	-		Dispositivo o.k.
1010/1	245100334727	Pulsante	6.3	17.3.2008	60330	0	4	-		-
1011/8	139134291784	O	6.3	4.4.2008	60335	0	1	-		Dispositivo o.k.
1011/9	139133087715	O	6.3	14.2.2008	60337	2	1	-		Dispositivo o.k.
1011/10	139134292378	O	6.3	4.4.2008	60334	0	1	-		Dispositivo o.k.
1012/2	139134287572	O	6.3	4.4.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1023/1	139132605682	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1023/2	139132607839	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1023/3	139132603541	O	6.3	26.1.2008	60335	0	0	-		Dispositivo o.k.
1023/4	139132607938	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1020/1	245100335618	Pulsante	6.3	17.3.2008	60335	0	0	-		Dispositivo o.k.
1021/1	139132608317	O	6.3	26.1.2008	60335	7	2	-		Dispositivo o.k.
1022/1	139132587940	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1021/2	139132588428	O	6.3	26.1.2008	60335	0	1	-		Dispositivo o.k.
1022/2	139132605408	O	6.3	26.1.2008	60334	0	1	-		Dispositivo o.k.
1021/3	139132588176	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1022/3	139132605736	O	6.3	26.1.2008	60334	1	3	-		Dispositivo o.k.
1021/4	139132606566	O	6.3	26.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1022/4	139134296932	O	6.3	4.4.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1021/5	139134296598	O	6.3	4.4.2008	60332	0	1	-		Dispositivo o.k.
1022/5	139134298912	O	6.3	4.4.2008	60332	0	0	-		Dispositivo o.k.
1021/6	139134299186	O	6.3	4.4.2008	60332	0	0	-		Dispositivo o.k.
1035/1	139132604128	O	6.3	25.1.2008	60334	0	0	-		Dispositivo o.k.
1029/1	4584324767	Pulsante	6.3	23.2.2008	58247	0	0	-		-
1031/1	139132608096	O	6.3	26.1.2008	60337	0	3	-		Dispositivo o.k.
1031/2	139132603039	O	6.3	25.1.2008	60334	0	1	-		Dispositivo o.k.

VERBALE DI SOPRALLUOGO  
N° \_\_\_\_\_ Data 23/12/2015

COMMessa interna N° C.125.12.Q

**COMMITTENTE:**

**CANTIERE:** Impianto trattamento acque potabili - ADDOLCITORI - Strutture Sanitarie "Cremona Solidale"

VISITA		REPERIBILITÀ	
<input checked="" type="checkbox"/> da contratto	<input type="checkbox"/> extra	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

**VERIFICHE ESEGUITE**

**ADDOLCITORE PALAZZINA "OFFICINA" N°3 - DESTRA**

By Passato

Allacciamenti idraulici	<input type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Allacciamenti elettrici	<input type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo funzionamento manuale controlavaggio resine e salamola	<input type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	Autom. Ore _____ Impost. Ora _____
Pulizia pescanti tini sale (salamoia)	<input type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Controllo livello salamonia nel tino	<input type="checkbox"/> Pieno e corretta	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrata
Controllo timer di programmazione	<input type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Da sostituire
Reintegro "Sale"	<input type="checkbox"/> Eseguito	<input type="checkbox"/> Non eseguito	Kg _____
Sostituzione organi interni valvole idropneumatiche (1 volta all'anno)	<input type="checkbox"/> Eseguita	<input type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare

**ADDOLCITORE PALAZZINA "CUCINA VICINO RIABILITATIVA"**

6759

Allacciamenti idraulici	<input checked="" type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Allacciamenti elettrici	<input checked="" type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo funzionamento manuale controlavaggio resine e salamola	<input checked="" type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	Autom. Ore _____ Impost. Ora _____
Pulizia pescanti tini sale (salamoia)	<input checked="" type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Controllo livello salamonia nel tino	<input checked="" type="checkbox"/> Pieno e corretta	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrata
Controllo timer di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/> Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Da sostituire
Reintegro "Sale"	<input checked="" type="checkbox"/> Eseguito	<input type="checkbox"/> Non eseguito	Kg 725
Sostituzione organi interni valvole idropneumatiche (1 volta all'anno)	<input type="checkbox"/> Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Funzionamento Regolare

**ANALISI IN CAMPO DA EFFETTUARE MENSILMENTE**

Determinazioni analitiche	PUNTI DI PRELIEVO		U.M.
	ADDOLCITORE N° 3 - DESTRA	ADDOLCITORE CUCINA VICINO RIABILITATIVA	
pH Ingresso		6/7	-
pH Uscita		6/7	-
Durezza Ingresso		28	°F
Durezza Uscita		2	°F

**NOTE PARTICOLARI**

**EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE/LAVORI DA ESEGUIRE**

**TECNICO INCARICATO SOPRALLUOGO**


Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

S.T.A. S.r.l.  
Società Trattamento Acque  
Via Ercolano, 44143  
0371/320900 - 0371/320907  
0371/320908 - 0371/320909  
Capitale Sociale I.V. € 1.000.000

Sede Legale:  
Via Ercolano, 44143  
0371/320900 - 0371/320907  
0371/320908 - 0371/320909

Sede Operativa:  
via Lotta alla Difesa dei Diritti Umani, 10  
0371/320900 - 0371/320907  
0371/320908 - 0371/320909  
0371/320900 - 0371/320907  
0371/320908 - 0371/320909

Sede Operativa:  
via Lotta alla Difesa dei Diritti Umani, 10  
0371/320900 - 0371/320907  
0371/320908 - 0371/320909  
0371/320900 - 0371/320907  
0371/320908 - 0371/320909



## VERBALE DI SOPRALLUOGO

N° \_\_\_\_\_ Data 23/12/2015

COMMESSA INTERNA N° C.125.12.Q

## COMMITTENTE:

## CANTIERE:

Implanto trattamento acque - **DASAGGIO PER CONDIZIONAMENTO E RAFFREDDAMENTO -**  
Strutture Sanitarie "Cremona Sollade"

VISITA		REPERIBILITÀ	
<input checked="" type="checkbox"/> da contratto	<input type="checkbox"/> extra	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

## VERIFICHE ESEGUITE

**DOSAGGIO PER CONDIZIONAMENTO E RAFFREDDAMENTO PALAZZINA "RIABILITATIVA"**

Allacciamenti idraulici ed elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo addolcitore manuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Tenute valvole/springvalvole/iniettori	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Pulizia pescanti tino sale (salamoia)	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Reintegro "Sale"	<input type="checkbox"/>	Eseguito	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguito	<b>Kg</b> _____
Controllo livello salamonia nel tino	<input checked="" type="checkbox"/>	Pieno e corretta	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrata
Reintegro prodotto chimico tipo CHEM P 14	<input type="checkbox"/>	Eseguito	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguito	<b>Kg</b> _____
Controllo livello prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Pieno e corretto	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrato
Sostituzione gommini a labbro di iniezione - valvole springvalvole (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Funzionamento Regolare

**DOSAGGIO PER CONDIZIONAMENTO E RAFFREDDAMENTO PALAZZINA "MAINARDI"**

Allacciamenti idraulici ed elettrici	<input type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo addolcitore manuale	<input type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Tenute valvole/springvalvole/iniettori	<input type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Pulizia pescanti tino sale (salamoia)	<input type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Reintegro "Sale"	<input type="checkbox"/>	Eseguito	<input type="checkbox"/> Non eseguito	<b>Kg</b> _____
Controllo livello salamonia nel tino	<input type="checkbox"/>	Pieno e corretta	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrata
Reintegro prodotto chimico tipo CHEM P 14	<input type="checkbox"/>	Eseguito	<input type="checkbox"/> Non eseguito	<b>Kg</b> _____
Controllo livello prodotti chimici	<input type="checkbox"/>	Pieno e corretto	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrato
Sostituzione gommini a labbro di iniezione - valvole springvalvole (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare

## NOTE PARTICOLARI

CENTRALE MAINARDI SPENTA PER PAUSA INVERNALE

## EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE/LAVORI DA ESEGUIRE

## TECNICO INCARICATO SOPRALLUOGO


Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

S.T.A. S.r.l.  
Società Trattamento Acqua  
Viale Einstein, n. 41/33  
46023 San Giorgio di Magra (MS)  
Tel. 010/6372504 - Fax. 010/637140  
E-mail: [info@stasrl.com](mailto:info@stasrl.com)

Buca Legale:  
Via Einstein, n. 41/33  
46023 San Giorgio di Magra (MS)  
Tel. 010/6372504 - Fax. 010/637140  
E-mail: [info@stasrl.com](mailto:info@stasrl.com)

Scalo Quadrivio  
0610900000 (010) 6372504  
Loc. Sestola  
55160 Saline (MS)  
20041 Casnigo (CO)  
(0342) 831037/8325073  
E-mail: [casnigo@stasrl.com](mailto:casnigo@stasrl.com)

Moto d'acqua: 1  
0610900000 (010) 6372504  
Loc. Sestola  
27011 Borgo Val di Taro (PR)  
Tel. 010/6372504 - Fax 010/637140  
1652794  
E-mail: [borgovaldiporto@stasrl.com](mailto:borgovaldiporto@stasrl.com)



## VERBALE DI SOPRALLUOGO

N° \_\_\_\_\_ Data 23/10/2015

COMMESSE INTERNA N° C.125.12.Q

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Impianto trattamento acque potabili - ANTILEGIONELLA - Strutture Sanitarie "Cremona Solidale"

VISITA

 da contratto extra

REPERIBILITÀ

 SI NO

## VERIFICHE ESEGUITE

## ANTILEGIONELLA PALAZZINA "SOLDI" - MIS. PORTATA CONTATORE

7905

Allacciamenti idraulici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Allacciamenti elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Impianto dosaggio e pompe dosatrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Tenute valvole/spingivalvole/iniettori	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo livello prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Pieno e corretto	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrato
Pulizia pescanti e lance prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Controllo timer di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Da sostituire
Controllo dosaggio in manuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Sostituzione gommini a labbro di iniezione (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare
Sostituzione valvole e spingivalvole (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare
Reintegro prodotto chimico "Antilegionella" tipo CHEM M 25	<input checked="" type="checkbox"/>	Eseguito	<input type="checkbox"/> Non eseguito	Kg 25

## ANTILEGIONELLA PALAZZINA "OFFICINA" - MIS. PORTATA CONTATORE

8069

Allacciamenti idraulici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Allacciamenti elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Impianto dosaggio e pompe dosatrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Tenute valvole/spingivalvole/iniettori	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo livello prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Pieno e corretto	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrato
Pulizia pescanti e lance prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Controllo timer di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Da sostituire
Controllo dosaggio in manuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Sostituzione gommini a labbro di iniezione (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare
Sostituzione valvole e spingivalvole (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare
Reintegro prodotto chimico "Antilegionella" tipo CHEM M 25	<input type="checkbox"/>	Eseguito	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguito	Kg

## ANTILEGIONELLA PALAZZINA "RIABILITATIVA" - MIS. PORTATA CONTATORE

7835

Allacciamenti idraulici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Allacciamenti elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Impianto dosaggio e pompe dosatrici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Tenute valvole/spingivalvole/iniettori	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Controllo livello prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Pieno e corretto	<input type="checkbox"/> Da riempire	<input type="checkbox"/> Reintegrato
Pulizia pescanti e lance prodotti chimici	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Intasato	<input type="checkbox"/> Eseguita pulizia
Controllo timer di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Da sostituire
Controllo dosaggio in manuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolare	<input type="checkbox"/> Irregolare	<input type="checkbox"/> Ripristinato
Sostituzione gommini a labbro di iniezione (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare
Sostituzione valvole e spingivalvole (ogni 2 mesi)	<input type="checkbox"/>	Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/> Non eseguita	<input type="checkbox"/> Funzionamento Regolare
Reintegro prodotto chimico "Antilegionella" tipo CHEM M 25	<input checked="" type="checkbox"/>	Eseguito	<input type="checkbox"/> Non eseguito	Kg 25

## ANALISI IN CAMPO DA EFFETTUARE MENSILMENTE

Determinazioni analitiche	PUNTI DI PRELIEVO			U.M.
	"SOLDI"	"OFFICINA"	"RIABILITATIVA"	
Presenza Antilegionella "ALLSIL/CHEM M 25"	70	8	70	mg/l
Presenza Anticorrosivo "IMPULSAN/KORROMIND"	70	70	70	mg/l

## NOTE PARTICOLARI

## EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE/LAVORI DA ESEGUIRE

## TECHICO INCARICATO SOPRALLUOGO

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

S.T.A. S.p.A.  
Società Trattamento Acqua  
C.F. 01109230067  
Via Scandiano 11/A  
46024 Cremona (CR)  
Capitale Sociale € 1.000.000,00


Dipendente \_\_\_\_\_

Data Controllo \_\_\_\_\_

Data Revisione \_\_\_\_\_

Data Prossima Visita \_\_\_\_\_

Data Revisione \_\_\_\_\_



**Attestato di MANUTENZIONE periodica per  
gruppi elettrogeni in servizio di emergenza.**

Mod. 08.02 Rev. 00

del 31/07/13

Pagina 1 di 2

Rif. Comm.: 383

DATA INTERVENTO: 31.6.115

Ragione sociale Cliente/Rivenditore:

Installato presso: CERFORQUA S.p.A. - SOLARI Tel:

Via: n° Città: CERFORQUA Prov.: CR

Gruppo elettrogeno Tipo: GE NATEI 400 BF KVA: 400 Matr.: ✓

Installazione: Esterno  Interno  Note:

Quadro di comando e controllo Tipò: QA KVA: 400 Matr.: ✓

Distanza dal gruppo elettrogeno (mt): Note:

**VERIFICHE E CONTROLLI**

MOTORE DIESEL		BENESTARE	SI	NO
01. Controllo condizioni generali del motore			✓	
02. Controllo del tempo in servizio e degli interventi effettuati	Ore totali di esercizio:	24 h	✓	
03. Controllo della connessione meccanica fra motore e alternatore			✓	
04. Controllo delle tenute dei liquidi (giunzioni, manicotti, tappi di contenimento)			✓	
05. Controllo impianto e livello dell'olio motore (con eventuale sostituzione dei filtri)	Q.tà impiegata:	20	✓	
06. Controllo impianto e livello carburante (con eventuale sostituzione dei filtri)	CIST. CAR 31/8 80%		✓	
07. Controllo filtro separatore acqua-carburante (con eventuale sostituzione dei filtri)			✓	
08. Controllo impianto e intenso filtri aria (con eventuale sostituzione dei filtri)			✓	
09. Controllo dell'impianto di alimentazione carburante ausiliario (pompe e cisterne)			✓	
10. Controllo del livello dell'olio nella pompa di iniezione e nel regolatore meccanico			✓	
11. Controllo e sostituzione delle cinghie trapezoidali, con riguardo alla tensione ed all'usura			✓	
12. Controllo del circuito di raffreddamento (livello tenuta e densità del liquido refrigerante)	Q.tà impiegata:	✓	✓	
13. Controllo della ventola, sistema di traino e pulizia del radiatore.			✓	

**ALTERNATORE - QUADRI ELETTRICI - AUSILIARI**

		BENESTARE	SI	NO
14. Controllo visivo degli avvolgimenti statorici e rotanti			✓	
15. Controllo e misura degli avvolgimenti dell'alternatore			✓	
16. Controllo sfregamenti per vibrazioni di cavi e schede elettriche vano alternatore			✓	
17. Controllo e serraggio dei collegamenti di potenza dell'alternatore			✓	
18. Controllo e serraggio dei collegamenti di potenza del quadro elettrico			✓	
19. Controllo e serraggio dei collegamenti ausiliari morsettiera gruppo e morsettiera quadro			✓	
20. Controllo vibrazioni e rumorosità delle parti rotanti con lubrificazione dei cuscinetti			✓	
21. Controllo e regolazione stabilità tensione, frequenza e risposta al carico			✓	
22. Controllo delle segnalazioni dell'unità di controllo quadro automatico			✓	
23. Controllo dei tempi di intervento dell'unità di controllo			✓	
24. Controllo e simulazione di intervento protezione salvamotore per bassa pressione olio			✓	
25. Controllo e simulazione di intervento protezione salvamotore per alta temperatura acqua			✓	
26. Controllo e simulazione di intervento protezione salvamotore per livello carburante			✓	
27. Controllo e simulazione di intervento protezione salvamotore per livello liquido refrigerante radiatore			✓	
28. Controllo e simulazione di intervento protezione salvamotore per carica batterie			✓	
29. Controllo densità e livello acido batterie, serraggio e disossidante morsetti			✓	
30. Controllo impianto di avviamento sotto carico per cinque volte consecutive			✓	
31. Controllo scaldiglia acqua motore e regolazione termostato			✓	
32. Controllo portata commutazione in relazione al carico			✓	

Attestato di MANUTENZIONE periodica per  
gruppi elettrogeni in servizio di emergenza.

Mod. 08.02 Rev. 00  
del 31/07/13  
Pagina 2 di 2

**SERBATOIO DI SERVIZIO - CISTERNA - ACCESSORI**

- 33. Controllo delle tenute di tutte le giunzioni ed eventuale loro serraggio
- 34. Controllo degli indicatori di livello
- 35. Controllo dei sensori galleggiante
- 36. Controllo e prova di funzionamento della pompa a mano ed elettrica
- 37. Controllo connessioni elettriche

BENESTARE	SI	NO
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	

**AREAZIONE - VENTILAZIONE**

- 38. Controllo del regolare funzionamento delle persiane e dell'eventuale sistema di comando
- 39. Controllo di eventuali elettroventilatori
- 40. Controllo della ventilazione e stilettio del locale
- 41. Controllo dello stato generale del locale
- 42. Controllo impianto di scarico

BENESTARE	SI	NO
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	

**PROVE E COLLAUDI**

- 43. Avviamento manuale
- 44. Verifica rumori particolari a vuoto e sotto carico
- 45. Avviamento con prova test (cinque volte consecutive)
- 46. Controllo di tutti gli strumenti di misura elettrici e fisici
- 47. Simulazione caduta rete e funzionamento sotto carico (possibile 100%) per circa 15' (se consentito)
- 48. Normative elettriche
- 49. Normative di installazione
- 50. Verifica rumorosità anomale

BENESTARE	SI	NO
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	

Eseguiti tutti i controlli sopracitati si dichiara:

- Impianto idoneo all'utilizzo.
- Impianto non idoneo al funzionamento BLOCCARE IL FUNZIONAMENTO
- Impianto idoneo dopo aver eseguito i seguenti suggerimenti:

1.

2.

Note: N° C 1758 M, N° 1 FD 1513, N° 1 ET 4713

N° 1 RESISTENZA SCALDABAGNO 1200 WAT / m

Orario partenza:

Orario rientro:

Note:

Intervento eseguito da:  
Società (timbro)

Intervento eseguito in presenza di:  
Società responsabile (timbro)

Tecnico:

Responsabile Sig.:

Firma:

Firma:



Altre persone presenti:

Sig.:

Sig.: